

pH-Minus flüssig 37% (Schwefelsäure)

Eigenschaften:

pH-Minus flüssig ist eine konzentrierte, geruchsarme Säure zur pH-Wert-Senkung. pH-Minus flüssig ist besonders geeignet für den Einsatz in Dosieranlagen.

Einsatzgebiete und Anwendungskonzentration:

Zur pH-Wert Senkung pH-Minus flüssig in Abhängigkeit des pH-Wertes und Karbonathärte gemäß Tabelle dosiere. Eine regelmäßige Kontrolle des pH-Wertes ist erforderlich. Der optimale pH-Wert-Bereich von Schwimmbadwasser liegt bei 7,0 – 7,4.

Zugabemenge zur Senkung des pH-Wertes um 0,1:

Karbonathärte (°dH)	4	6	8	10	12	14	16
Zugabemenge (g/m ³)	3	4	5	6	7	8	9

Nach Dosierung unbedingt den pH-Wert prüfen!

Bei Verdünnung pH-Minus flüssig 37% dem Wasser zugeben, nicht umgekehrt, da sich die Lösung erwärmt.

Materialbeständigkeit:

- Kunststoff
- Keramik, Fliesen

Technische Daten:

Aussehen: farb- und geruchslose Flüssigkeit
Dichte: ca 1,25 – 1,3 g/cm³
pH-Wert: < 1 in 1%-iger Lösung

Wichtige Inhaltsstoffe und Kennzeichnung:

Inhaltsstoffe: Schwefelsäure

Kennzeichnung nach ADR: UN 2796, SCHWEFELSÄURE, 8, II, (E)



KÖSTER & BÖMCKE
Service GmbH

Hengsener Straße 10
44309 Dortmund-Brackel

Telefon: 0231/567848-0
Telefax: 0231/567848-28

Internet: www.kbsdo.de
E-Mail: info@kbsdo.de

Finanzamt: Dortmund Unna
USt-ID Nr.: DE255850448

Amtsgericht Dortmund
HRB 20639

Handel und Tradition
in der Region seit 1873

Geschäftsführer: W. Hendrik Köster

Bankverbindung: Sparkasse Dortmund
IBAN: DE 4144 0501 9900 0119 8599
BIC: DORTDE33XXX

Gefahrenpiktogramm: GHS05-Ätzwirkung

WGK: 1



Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise:

H290 Kann gegenüber Metall korrosiv sein.
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Sicherheitshinweise:

P260 Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen
P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
P304+P340 BEI Einatmen: Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

Vorsicht!: Nicht zusammen mit anderen Produkten (z. B. Chlorprodukten) verwenden, da gefährliche Gase (Chlor) freigesetzt werden können.

Lagerung und Haltbarkeit:

- Behälter dicht geschlossen halten
- Entfernt von Laugen und Metallen aufbewahren
- Im Originalbehälter aufbewahren
- Sicherheitsdatenblatt beachten

Die Angaben auf dieser Produktinformation entsprechen unseren neuesten Erkenntnissen und dienen der Beratung unserer Kunden. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.



KÖSTER & BÖMCKE
Service GmbH
Hengsener Straße 10
44309 Dortmund-Brackel

Telefon: 0231/567848-0
Telefax: 0231/567848-28
Internet: www.kbsdo.de
E-Mail: info@kbsdo.de

Finanzamt: Dortmund Unna
USt-ID Nr.: DE255850448
Amtsgericht Dortmund
HRB 20639

**Handel und Tradition
in der Region seit 1873**

Geschäftsführer: W. Hendrik Köster
Bankverbindung: Sparkasse Dortmund
IBAN: DE 4144 0501 9900 0119 8599
BIC: DORTDE33XXX